

ACDI

porta sapone in LivingTec
soap holder in LivingTec

cielo
handmade in Italy



FINITURE LIVINGTEC

LIVINGTEC FINISHES

○ Bianco matt/Matt white

FINITURE EROGATORE

DISPENSER FINISHES

verniciature_coatings


- Nero Matt
- Bronzo Spazzolato
- Cromo/Chrome
- Cemento

NOTE/NOTES


Materiale: LivingTec
Material: LivingTec.

Non è possibile installare gli accessori all'interno delle docce
It is not possible to install accessories inside the showers


Novembre 2020



TOP



FRONT



SIDE

ATTENZIONE:

Tutte le misure possono presentare leggere differenze rispetto ai pezzi reali in considerazione delle caratteristiche del prodotto. L'azienda si riserva di cambiare schede tecniche e caratteristiche di funzionamento degli articoli in ogni momento e senza necessità di preavviso.

E' di fondamentale importanza verificare che le viti in dotazione siano compatibili con il tipo di parete/supporto. La caduta accidentale del prodotto può causare lesioni da compressione/taglio serie. L'installatore deve provvedere al controllo della compatibilità del sistema di fissaggio fornito e eventualmente scegliere un sistema idoneo. Ceramicaciolo S.p.A. non risponde di danni diretti o indiretti a cose e/o persone causati dall'inadempienza a tale verifica.

ATTENTION:

All measure can show some little difference in respect of the real items, following typical characteristics of production. The company reserves the right to change any technical specifications/dimension and/or operating characteristics of the products at any time and without giving notice.

It is absolutely essential to make sure that the screws provided are compatible with the type of wall/base to which the item will be attached. If the item were to accidentally fall, it could cause serious injuries from cuts or blows. The installer must check the compatibility of the provided attachment system and choose a suitable system if needed. Ceramicaciolo S.p.A. is not liable for direct or indirect damages to objects or people caused by a failure to adequately perform this check.